

Příloha č. 1

VÝZVA K ODKUPU VOZIDEL ČIŽP – 3. kolo**1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRODÁVAJÍCÍHO**

Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Česká inspekce životního prostředí
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	Na Břehu 267/1a, 190 00 Praha 9
IČ:	416 93 205
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele:	JUDr. Ing. Petr Bejček, ředitel ČIŽP

2. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PRODEJE

Předmětem prodeje je 7 osobních vozidel České inspekce životního prostředí (dále jen „ČIŽP“). Jedná se o vozidla, o jejichž vyřazení z evidence ČIŽP bylo rozhodnuto v souladu s příkazem č.11/2016 ministra životního prostředí. Odkup je nabízen jednotlivě nebo jako celek 8 vozidel, jejichž specifikace a minimální cena je uvedena v příloze č. 1 této výzvy.

Kupní cena: bude uvedena včetně DPH

3. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Základním kritériem hodnocení bude nejvyšší nabídnutá cena. Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč včetně DPH, dle data doručení nabídky a dle počtu odebíraných kusů.

4. LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek: Datum: 10. 10. 2025 Hodina: 12:00

Adresa pro podání nabídek: Na Břehu 267/1a, 190 00 Praha 9; e-mail: podatelna@cizp.gov.cz; DS: zr5efbb

Nabídku může účastník doručit datovou schránkou, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně na podatelnu ČIŽP po celou dobu lhůty pro podání nabídek. Obálka musí být označena názvem „Odkup vozidel ČIŽP“ a upozorněním „NABÍDKA - NEOTEVÍRAT“.

Kontaktní osoba: Petr Matoušek, email: petr.matousek@cizp.gov.cz

5. OTEVÍRÁNÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

Otevírání obálek s nabídkami a jejich hodnocení proběhne bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek je neveřejné. O vyhodnocení nabídek budou účastníci písemně vyrozuměni. V rámci výběrového řízení nedochází k uzavření smlouvy, smlouva se sjednává následně a účast zájemce ve výběrovém řízení ani vybrání vhodného zájemce o koupi nezakládají pro zájemce nárok na uzavření smlouvy nebo jiné s tím související nároky.

6. TERMÍN MOŽNÉ PROHLÍDKY NABÍZENÝCH VOZIDEL

Možná prohlídka nabízených vozidel se uskuteční po telefonické dohodě s kontaktní osobou.

Kontaktní osoba: Petr Matoušek,

email: petr.matousek@cizp.cz, Tel.: 604 228 151

7. PŘÍLOHY

Příloha č. 1 – Minimální cenová nabídka vozidel určených k prodeji

Příloha č. 2 – Specifikace vozidel určených k prodeji

V Praze dne 23. 09. 2025

Příloha č. 1**Minimální cenová nabídka vozidel určených k prodeji**

Poř. číslo	SPZ	VIN	Značka	Cena dle znaleckého posudku vč. DPH (v Kč)	Ponížená cena o 30 % pro 3. kolo (v Kč)
1	9A56002	TSMEYB21S00304476	SUZUKI SX4	88 000,00	61 600,00
2	9A54084	TSMEYB21S00305630	SUZUKI SX4	60 000,00	42 000,00
3	9A55992	TSMEYB21S00309807	SUZUKI SX4	94 000,00	65 800,00
4	2AR2539	SHSRE6850AU010334	Honda CR-V	173 000,00	121 100,00
5	9A55990	TSMEYB21S00311882	SUZUKI SX4	113 000,00	79 100,00
6	9A56223	TSMEYB21S00308482	SUZUKI SX4	86 000,00	60 200,00
7	9A55983	TSMEYB21S00309115	SUZUKI SX4	90 000,00	63 000,00

Příloha č. 2

Specifikace vozidel určených k prodeji

Poř. číslo	Název	Foto
1	Automobil SUZUKI SX4 VIN TSMEYB21S00304476 RZ 9A56002, Vozidlo odpovídá stáří, ujetým km a způsobu užívání. Na skupině zjištěna závada na elektroinstalaci. Znamky delšího odstavení. Nefunkční AKU, koroze brzdné soustavy vč. kotoučů, nutná výměna provozních kapalin, prošlý termín TK a DOT pneumatik... Rok pořízení 2008	
2	Automobil SUZUKI SX4 VIN TSMEYB21S00305630 RZ 9A54084, Vozidlo odpovídá stáří, ujetým km a způsobu užívání. Na skupině byly zjištěny provozní rýhy a oděrky. Nepojízdné, závada na motoru. Delší odstavení. Nefunkční AKU, koroze brzdné soustavy vč. kotoučů, nutná výměna provozních kapalin, prošlý termín TK a DOT pneumatik... Rok pořízení 2008	
3	Automobil SUZUKI SX4 VIN TSMEYB21S00309807 RZ 9A55992, Vozidlo odpovídá stáří, ujetým km a způsobu užívání. Na vozidle byly zjištěny provozní rýhy a oděrky a známky delšího odstavení. Nefunkční AKU, koroze brzdné soustavy vč. kotoučů, nutná výměna provozních kapalin, prošlý termín TK a DOT pneumatik... Rok pořízení 2008	
4	Automobil Honda CR-V VIN SHSRE6850AU010334 RZ 2AR2539, Vozidlo odpovídá stáří, ujetým km a způsobu užívání. Na vozidle byly zjištěny provozní rýhy a oděrky, odřené LP, ZP dveře, koroze kapoty mot., prasklé č. sklo. Nefunkční AKU, koroze brzdné soustavy vč. kotoučů, nutná výměna provozních kapalin, prošlý termín TK a DOT pneumatik... Rok pořízení 2011	

5	Automobil SUZUKI SX4 VIN TSMEYB21S00311882 RZ 9A55990, Vozidlo odpovídá stáří, ujetým km a způsobu užívání. Na vozidle zjištěn odřený zadní nárazník, uvolněné plasty, lemy boků. Znamky delšího odstavení. Nefunkční AKU, koroze brzdové soustavy vč. kotoučů, nutná výměna provozních kapalin, prošlý termín TK a DOT pneumatik... Rok pořízení 2008	
6	Automobil SUZUKI SX4 VIN TSMEYB21S00308482 RZ 9A56223, Vozidlo odpovídala stáří, ujetým km a způsobu užívání. Na skupině byl zjištěn odřený zadní nárazník, a prasklá LZ lampa. Znamky delšího odstavení. Nefunkční AKU, koroze brzdové soustavy vč. kotoučů, nutná výměna provozních kapalin, prošlý termín TK a DOT pneumatik... Rok pořízení 2008	
7	Automobil SUZUKI SX4 VIN TSMEYB21S00309115 RZ 9A55983, Vozidlo odpovídá stáří, ujetým km a způsobu užívání. Na vozidle byly zjištěny provozní rýhy, oděrky a deformace, odřený přední nárazník. Znamky delšího odstavení. Nefunkční AKU, koroze brzdové soustavy vč. kotoučů, nutná výměna provozních kapalin, prošlý termín TK a DOT pneumatik... Rok pořízení 2008	